



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Инспектору ОНД и ПР ТО НД и ПР №2
УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому
краю

М.А. Плесовских

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«БИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ул. Петра Мерлина, 67, г.Бийск, 659303

ул. Самарская, 46, г. Бийск, 659333
Тел/факс (3854) 40-97-24,
e-mail: bmik@mail.biyskmedspo.ru
Исх. 326 № 01.08.2022

Ответ на предписание №296/1/147 от
03.12.2021г

Предписание №296/1/147 Территориального отдела надзорной деятельности и ПР №2 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю от 03.12.2021г (Далее по тексту - Предписание), рассмотрено 11.01.2022г.

Требования указанного Представления признаны законными и обоснованными.

В ходе рассмотрения Представления установлены причины, способствовавшие совершению нарушений требований пожарной безопасности. Разработаны планы мероприятий по их устранению, с указанием срока исполнения и ответственных лиц (Копию Протокола совещания №9 от 11.01.2022г прилагаем).

По результату рассмотрения Предписания приняты следующие меры:

1.

№ пп	Выявленные недостатки и нарушения	Принятые меры	№ Фото, копии прилагаем
1	На дверях в лестничной клетке, ведущей к пятому эвакуационному выходу отсутствует устройство для самозакрывания	Установлено на дверях в лестничной клетке, ведущей к пятому эвакуационному выходу, устройство для самозакрывания	№1
2	Запоры (замки) на дверях путей эвакуации, ведущих к пятому эвакуационному выходу не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа	Заменены запоры (замки) на дверях путей эвакуации, ведущих к пятому эвакуационному выходу, обеспечено их свободному открыванию изнутри без ключа	№2
3	В подвале расположено складское помещение	Складское помещение перенесено в другое место	№3
4	Запоры (замки) на дверях путей эвакуации, ведущих к шестому эвакуационному выходу не обеспечивают их свободному открыванию изнутри без ключа	Заменены запоры (замки) на дверях путей эвакуации, ведущих к шестому эвакуационному выходу, обеспечено их свободному открыванию изнутри без ключа	№4
5	Двери шестого эвакуационного выхода, открываются не по направлению движения из здания	Демонтированы двери шестого эвакуационного выхода	№5
6	На первом этаже в правом и	На первом этаже в правом и левом	№6

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №2
УНД ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Вх. № 03 08 2022 г.

	левом крыле здания под лестничными маршами складироваться мебель	крыле здания под лестничными маршами расчистили от мебели	
7	На путях эвакуации ко второму эвакуационному выходу применены материалы с классом пожарной опасности более чем КМ 3	Демонтирован (снят) линолеум, установлена стяжка пола на путях эвакуации ко второму эвакуационному выходу	№7
8	Дверь в лестничной клетке, ведущая во второй эвакуационный выход не имеет устройства для самозакрывания	Установлено на дверях в лестничной клетке, ведущей ко второму эвакуационному выходу, устройство для самозакрывания	№24
9	На втором этаже в правом крыле здания двери, ведущие в лестничную клетку не имеют устройств для самозакрывания	На втором этаже в правом крыле здания установлено на дверях, ведущих в лестничную клетку, устройство для самозакрывания	№8
10	На третьем этаже двери, ведущие в центральную лестничную клетку не имеют устройства для самозакрывания	На третьем этаже установлено на дверях, ведущих в центральную лестничную клетку, устройство для самозакрывания	№№9, 10
11	Расстояние от извещателя до электросветильника менее 0,5м (библиотека, 231 каб., 232каб., 125 каб., 317 каб.)	Перенесены электросветильники (библиотека, 231 каб., 232каб., 125 каб., 317 каб.) от извещателя на расстояние более чем 0,5м	№№11, 12, 13, 14, 15, 16
12	В правом крыле здания на втором этаже в лестничной клетке эксплуатируется светильник со снятым колпаком, предусмотренный конструкцией	В правом крыле здания на втором этаже в лестничной клетке установлен колпак на светильнике, предусмотренный конструкцией	№№8, 17
13	На 3 этаже в правом крыле здания двери, ведущие в лестничную клетку не имеют устройства для самозакрывания	Установлено на дверях 3 этажа в правом крыле, ведущие в лестничную клетку, устройство для самозакрывания	№18
14	Двери восьмого эвакуационного выхода открываются не по направлению движения из здания	Демонтированы двери восьмого эвакуационного выхода	№19
15	Запоры (замки) на дверях седьмого эвакуационного выхода, ведущего на улицу не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа	Заменены запоры (замки) на дверях седьмого эвакуационного выхода, ведущего на улицу	№20
16	Запоры (замки) на дверях четвертого эвакуационного выхода, ведущего на улицу не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа	Заменены запоры (замки) на дверях четвертого эвакуационного выхода, ведущего на улицу	№21
17	Двери седьмого эвакуационного выхода открываются не по направлению движения из здания	Демонтированы двери седьмого эвакуационного выхода	№20
18	На первом этаже в правом крыле двери, лестничной клетке не	Установлено на дверях на первом этаже в правом крыле устройство	№25

	имеют устройства для самозакрывания	для самозакрывания	
19	Под лестничными маршами возле восьмого эвакуационного выхода складывается мебель	Расчищено от мебели под лестничными маршами возле восьмого эвакуационного выхода	№22
20	Двери пятого эвакуационного выхода открываются не по направлению из здания	Демонтированы двери пятого эвакуационного выхода	№26
21	Отсутствует ограждение с перилами со стороны улицы возле эвакуационного выхода №7	Установлено ограждение с перилами со стороны улицы возле эвакуационного выхода №7	№23

2. Разработан протокол испытаний наружных лестниц и ограждений крыши (Копию прилагаем).
3. К дисциплинарному взысканию за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей по выполнению требований пожарной безопасности привлечен начальник административно-хозяйственного отдела Журавлёв Александр Анатольевич (Копию приказа №155/1-л от 28.06.2022 прилагаем).

Директор



В.Д. Шелер

Исп:
Ведущий юрисконсульт
Шанулина Юлия Ивановна
(3854) 40-97-28